

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

TÜRKİYE
SİGORTA VE REASÜRANS
ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

1 Kaza Tarihi	Saat
22.04.2008	14:25

2 Kaza Yeri	İl: İSTANBUL	Mahalle: HALİDE EDİP ADIVAR
	İlçe: SİSLİ	Cadde: ERGENEKON
	Semt: PANGALTI	Sokak: KUTUBAY

3 Görgü Tanıkları		
Adı Soyadı	Adresi	Tel No:
Zelinde YILDIRIM	Halide Edip Adıvar Mah. Kutubay Sk. No:415 Sisli-İSTANBUL	0212-324----

ARAÇ A	A	8- Uygun Kutulara (x) İşareti Koyunuz	B	ARAÇ B
Sürücü Bilgileri		Kırmızı ışık ihlaliinde bulunmak		Sürücü Bilgileri
Adı Soyadı: ALİ -----		Taşıt giremez işareti bulunan karayoluna girmek		Adı Soyadı: MEHMET -----
T.C. Kimlik No: 6391-----		Karşı yönden gelen trafiğin kullandığı yola girmek		T.C. Kimlik No: 563-----
Sürücü Belge No. Ve Sınıfı: 66747-B		Geçme yasağı (sollama yasağı) olan yerde geçiş yapmak		Sürücü Belge No. Ve Sınıfı: 45931-B
Alındığı Yer (il/ilçe): İSTANBUL/BAKIRKÖY		Kavşakta geçiş önceliğine uymamak		Alındığı Yer (il/ilçe): İSTANBUL/SARINER
Adres: Cennet Mah. Pala Cad.		Yetkili memurun dur işaretinde geçmek		Adres: Atak Mah. Yakacak Sit.
No: 1013 Avcılar/İSTANBUL		Aynı istikamette ve aynı şeritte giderken önündeki araca		No: 2414 Naslak/İSTANBUL
Tel No: 05321-----		arkadan çarpmak	X	Tel No: 05051-----
Araç Bilgileri		Sağa dönüş kurallarına uymamak		Araç Bilgileri
Marka ve Modeli: VOLKSWAGEN GOLF		Sola dönüş kurallarına uymamak		Marka ve Modeli: OPEL ASTRA
Plaka: 34 LR 183		Geri manevra kurallarına uymamak		Plaka: 34 UD 2920
Kullanım Şekli: Hususi		Geçme (sollama) kurallarına uymamak		Kullanım Şekli: Hususi
Trafik Sigortası Polisi Bilgileri		Geçiş önceliğine uymamak		Trafik Sigortası Polisi Bilgileri
Sigortalının Adı Soyadı: ALİ -----		Parketme kurallarına uymamak		Sigortalının Adı Soyadı: MEHMET -----
T.C. Kimlik No: 6391-----		Duraklama kurallarına uymamak		T.C. Kimlik No: 563-----
Sigorta Şirketinin Ünvanı: ABC SİGORTA	km/s	Hız Durumu	km/s	Sigorta Şirketinin Ünvanı: VY2 SİGORTA
Acente No: 2735	m.	tespit edildi ise fren izi uzunluğu	m.	Acente No: 280
Police No.: 43980789				Police No.: 9864070
TRAMER Belge No: 9050430				TRAMER Belge No: 10806790
Police'nin Başlangıç-Bitiş Tarihi: 12.7.2007-2008				Police'nin Başlangıç-Bitiş Tarihi: 7.9.2007-2008
Araçın ilk darbe aldığı yeri				Araçın ilk darbe aldığı yeri
bir ok (→) ile gösteriniz.				bir ok (→) ile gösteriniz.

9 Çarpışma yerinin ve anının taslağını çiziniz.

Sürücü görüşleri	Sürücü görüşleri
Kavşakta ilerlerken sağa dönmekte olan 34 UD 2920 Plakalı araç kavşağı geniş alarak ters seride girmiş ve 34 LR 183 Plakalı araçma çarpmıştır.	Kavşakta sağa dönerken yolu tek yönlü zannederek geniş açıyla döndüm ve 34 LR 183 Plakalı araçın ön tarafına çarptım.

A
İmza

Sürücülerin İmzaları

B
İmza